

سپس به وسیله کاردک لاستیکی عملیات بندکشی را انجام دهید. پس از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه از زمان اجرا زمانی که ملات اجرا شده از حالت خمیری خارج شد، سطح اجرا شده را با استفاده از اسفنج مرطوب تمیز نمایید و به مدت ۱۲ ساعت آب ریزی نکنید. اگر این کار در زمانی انجام شود که ملات هنوز حالت خمیری خود را از دست نداده است ممکن است منجر به تغییر رنگ ملات در سطح کار و یا بروز ترک گردد.

در زمان اجرا باید دمای سطح زیرکار حداقل ۱۵ و حداکثر ۳۰ درجه سانتیگراد باشد. سطح اجرا شده پس از ۱۲ ساعت، باید هر چند ساعت آبپاشی شده و با وسایل پوششی مناسب مرطوب نگه داشته شود تا سطح نهایی مطلوبی بدست آید.

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	پودر
رنگ	قابل عرضه در رنگهای مختلف
بسته بندی	۲ کیلوگرم

### ملاحظات

مدت نگهداری	یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری	دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود
دمای محیط به هنگام اجرا	۱۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد

### حفاظت و ایمنی

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در زمان اجرا از دستکش و عینک استفاده شود.

در صورت برخورد اتفاقی با چشم باید فوراً با آب و صابون شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

این ماده آتشزا نیست.

### پودر بندکشی (ALEN-PFINE)

**ALEN-PFINE** از چسبندگی بسیار زیاد به درزهای کاشی و سرامیک و جذب آب بسیار کم برخوردار است.

این ماده پس از سخت شدن، سطحی یکنواخت ایجاد نموده و باعث ضدآب و نفوذ ناپذیر شدن درزها میگردد.

**ALEN-PFINE بر اساس ملزومات استاندارد BS EN 13888 ساخته شده است.**

### خواص و اثرات

- سطحی صاف و یکنواخت
- چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح
- مقاومت زیاد در برابر تنشهای فشاری و خمشی در شرایط استاندارد و در چرخه ذوب و یخبندان
- استحکام سایشی زیاد
- رفع نشت و نمزدگی درزها بدون جمعشدگی و ترک
- جذب آب بسیار کم
- قابل عرضه در رنگهای مختلف

### موارد کاربرد

- بندکشی انواع کاشی، سرامیک، سنگ، موزائیک و آجر نما
- پر نمودن درزهای غیرمتحرک تا عرض ۱۰ میلیمتر
- بندکشی کف و دیوار حمام، استخر، سونا، جکوزی، آشپزخانه و بالکن
- و ...

### مقدار مصرف

بسته به عرض و عمق درز و ابعاد کاشی مقدار مصرف از ۲۰۰ گرم تا حدود ۱ کیلوگرم در مترمربع متغیر است. برای بندکشی کاشی با ابعاد ۴۰\*۴۰ سانتیمتر با عرض ۲ و عمق ۶ میلیمتر مقدار ۲۰۰ گرم در مترمربع **ALEN-PFINE** نیاز خواهد بود. کوچکتر شدن ابعاد کاشی باعث افزایش مصرف این محصول خواهد شد.

### روش مصرف

درزها باید تمیز، عاری از هرگونه چربی و گرد و غبار باشد. به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد وزن پودر آب را با پودر در یک ظرف مناسب کاملاً مخلوط نمایید.